

## 沃天北斗 GPS 油量传器安装手册


## 一、传感器规格

量程范围	100mm~2000mm
输出	单路电压信号 0-8V \0-5V\ 0-3.3V
输入电压	15-32V 或是 5v
测量精度	<2%
工作温度	-40°C∼+80°C
迟滞时间	0.1秒
使用寿命	500 万次
整体结构	立柱式
主体材质	不锈钢
浮子材质	聚氨酯 (限柴油和汽油)
安装方式	顶装式
接线方式	白色输出,蓝色电源,黑色接地
传感器全国统一定价	面议(可 OEM)

## 二、油耗效果图







(红色为速度曲线,蓝色为油耗曲线)

# 三、传感器安装说明

### 1、安装流程图:



### 2、操作流程

◆ 定位:

原则一般在油箱的中间部位, 要避开原来油浮子的位置。

◆ 清理油箱开孔位置的脏物 把要油箱安装位置上的油污祛除

#### ◆ 钻空

用手枪钻夹住 22-25mm 的金属开孔钻头,接上电源在定位的油箱中间钻,(注意,速度不要快,到将要钻透时,停止,用螺丝刀和尖嘴钳把要钻下的金属剥落下来,避免它掉入油箱)。切记:油箱打孔时,一定要记得把油箱盖打开;柴油能放完最好,如果不放完只要不是太满就 OK。

#### ◆ 清理

用紧缩锉刀把开孔的毛边去掉; 用带线的磁铁放到油箱中,吸出铁削。

- ◆ 法兰安装:
- ◆ 法兰下面垫上垫圈,对准油箱的开孔;然后上螺丝安装。
- ◆ 传感器上密封圈
- ◆ 传感器的两个圆形密封圈,先上大圈后上小圈,固定在传感器顶部,如流程图示。
- ◆ 把传感器装进法兰口,按螺纹方向旋紧;然后再接线、包扎。
- ◆ 传感器供电:

给传感器供电电压在 15-32VDC。注意:不能接车辆里面最粗的电源线,接普通大小汽车电源线;否则会烧毁传感器。

### 3、所需工具

◆ 配置工具: 手枪钻、金属开孔器、六角自攻螺丝(3公分)



手枪钻

金属开孔器

六角自攻螺丝



钻尾六角螺丝套筒

- ◆ 价格: 手枪钻看品牌(100—1000)多不等,建议买中速手枪钻,价格 200 左右就差不多;金属开孔器价格在 30—50 元,不要买 10 多元那种,直径 22-25mm;六角自攻螺丝最好加胶垫圈防漏油,买的时候说明是钻铁的。
- ◆ 传感器配线:沿着汽车油箱线路走比较好,一般大车9—10米,小车5—8米;线缆买3芯 0.75平方的线,成捆买的话大概1元/米,零买约2.5---3元/米。
- ◆ 与天和设备接线:白色输出,蓝色电源,黑色接地。

广州市沃天电子科技有限公司 2018年11月15日